


































РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Государственный регистрационный номер

У9В4ВН716

Идентификационный номер (VIN)

WAUZZZ8E78A076559

Марка АУДИ А4

Модель А4

Тип ТС Легковой седан

Категория ТС (ABCD, прицеп) В/М1

Год выпуска ТС 2007

Шасси (рама) № ОТСУТСТВУЕТ

Кузов (кабина, прицеп) №

WAUZZZ8E78A076559

Цвет ВИШНЕВЫЙ

Одобрение типа ТС № DEMT02E03494П1Р1

Экологический класс ЧЕТВЕРТЫЙ

Паспорт ТС № 77ТУ 084959

Технически допустимая макс. масса, кг 1940

Масса в снаряженном состоянии, кг 1462

99 72 147371

99 72 147371

СОБСТВЕННИК (владелец)

ГУШИН
GUSHIN
АЛЕКСЕЙ
ALEKSEY
АНДРЕЕВИЧ



Субъект Российской Федерации

Республика Татарстан

Населенный пункт пгт Джалиль

Улица ул 30 лет Победы

Дом 3

Корпус (строение)

Квартира 7

Особые отметки

СОБСТВЕННИК

99 72 147371

Код подразделения ГИБДД 1175100

Дата выдачи 29.08.2024

ООО «ЗНАК», Москва, 2024, «А»

Г. 2016

ФИО Должника ответственного за сохранность ТС: Гущин Алексей Андреевич
Адрес хранения транспортного средства: г. Челябинск, ул. Дегтярева д. 23

ФИО лица и номер телефона осуществляющий показ транспортного средства: +79631221569

Транспортное средство			
Марка / модель ТС	Ауди А4	Паспорт ТС серия №	77 ТУ 084 959
Регистрационный знак	У984ВН 716	Свид-тво ТС серия №	9972 147371
Год выпуска	2007	Пробег	~ 280 000
Цвет ТС	Белоснежный	Авто на ходу или нет	нет

Technical drawing of a car body layout, likely for a 1960s model. The drawing includes side, front, and rear views. The side view shows the car's profile with various markings, including 'X' marks on the front and rear fenders, and 'x' marks on the front and rear doors. The front view shows the car's front end with a large 'X' mark on the left side. The rear view shows the car's rear end with a large 'X' mark on the right side. The drawing also includes a small rectangular component at the top and a small circular component at the bottom. Dimensions are indicated by lines and numbers, such as '1000' and '1000'.

Состояние ДВС Запуск двигателя невозможен
в связи с полным разрядом аккумулятора.
Работоспособность двиг. не проверялась
Состояние КПП АКПП (CVT) неисправна.
Передвижение ТС невозможно. Требуе-
ся кап. ремонт либо замена агрегата
Скрытые дефекты Автомобиль длительное
время не эксплуатировался. Возможны
скрытые дефекты узлов и агрегатов,
которые могут быть выявлены при прове-
дении полной тех. диагностики

ТС на хранение передал

Элемент кузова	Сторона		Дефекты (скол, царапина, трещина, вмятина, разрыв (пластика / металла) коррозия, отсутствует)
	Ле вая	Пра вая	
Переднее крыло	✓	✓	повреждения скол, нарушение крепления
Переднее колесо	+	+	царапина
Передняя дверь	✓		разрыв пластика
Стекло передней двери			отсутствует
Зеркало заднего вида			отсутствует
Порог			отсутствует
Задняя дверь			отсутствует
Стекло задней двери			отсутствует
Заднее боковое стекло			отсутствует
Заднее крыло			отсутствует
Заднее колесо	+	+	царапина
Крышка багажника			отсутствует
Задняя панель			отсутствует
Задний бампер		✓	скол
Задний фонарь			отсутствует
Заднее ветровое стекло			отсутствует
Лобовое стекло			скол
Капот			отсутствует
Блок фара			отсутствует
Решетка радиатора			отсутствует
Передний бампер			повреждения скол, нарушение крепления
Крыша			отсутствует
Гос.знак	П	З	У984 ВН 716

Должник ТС на ответственное хранение принял

Гущин А.А.

транспортное средство (марка и модель: АУДИ А4; 2007 года выпуска; VIN: WAUZZZ8E78A076559)

Модель: Audi A4 b7

Техническое состояние и выявленные дефекты

Автомобиль находится без движения с мая 2025 года. Эксплуатация прекращена в связи с технической неисправностью.

1. Существенные технические неисправности

- Неисправна автоматическая коробка передач типа CVT (вариатор).

Передвижение транспортного средства невозможно.

Требуется капитальный ремонт либо замена агрегата.

- Аккумуляторная батарея полностью разряжена / неисправна, запуск двигателя невозможен.
- В связи с отсутствием электропитания показания одометра (пробег) определить невозможно (примерный пробег ~280 000)

2. Кузовные повреждения и внешние дефекты

- Передний бампер имеет множественные повреждения, сколы и отслоение лакокрасочного покрытия.
- Передний бампер закреплён ненадлежащим образом (удерживается на трёх крепёжных болтах).
- Отсутствует левая форсунка омывателя фар.
- Задний бампер имеет потёртости и повреждения лакокрасочного покрытия.
- Имеются сколы, царапины и участки отслоения лакокрасочного покрытия по кузову.
- Автомобиль полностью находится во вторичном окрасе.
- Повреждена декоративная накладка двери.
- Неисправен бардачок.

Общая оценка состояния

Транспортное средство находится в технически неисправном состоянии, длительное время не эксплуатируется и требует значительных финансовых вложений.

С учётом неисправности коробки передач (CVT), длительного простоя и выраженных кузовных дефектов, восстановление транспортного средства может быть экономически нецелесообразным по отношению к его рыночной стоимости.

Дополнительно следует учитывать, что вследствие длительного простоя возможны скрытые дефекты узлов и агрегатов (элементы подвески, тормозная система, резинотехнические изделия, топливная система и др.), которые могут быть выявлены только после проведения полной технической диагностики.

P.s.

Фото багажного отделения предоставить не представляется возможным, поскольку при полной разрядке аккумуляторной батареи отсутствует возможность открыть багажник штатным способом.

Доступ в багажное отделение в настоящий момент невозможен по техническим причинам.

После восстановления электропитания автомобиля и обеспечения технической возможности открытия багажника фотоматериалы могут быть дополнительно предоставлены по требованию.