



**ФОТО-ТАБЛИЦЫ автомобиля LADA 111930 LADA KALINA принадлежащий Никогосян Нелли Ивановне:**




*Вид спереди справа.*



*Вид справа.*




*Вид сзади справа.*




*Вид слева.*




*Вид спереди слева.*




*Показания одометра.*



*Задняя часть автомобиля (внутренняя часть) .*



*Левая часть передней подвески.*




*Трещина заднего бампера справа.*



*Трещина лобового стекла.*




Моторный отсек.




Табличка VIN-КОДА автомобиля.



*Деформация балки задней подвески средней части.*



*Коррозия и сколы ЛКП правого переднего крыла.*



*Деформация левого переднего лонжерона.*

*Аналоги предложений продаж автомобиля представленного для определения рыночной стоимости:*