

г. Калуга

Соглашение
о передаче транспортного средства
на ответственное хранение « » 2024г.


ФИО Должника ответственного за сохранность ТС: Стружесина Наталья Васильевна
Адрес хранения транспортного средства: г. Москва, ул. Маршала Тимозова
д. 22 стр. 1 кв. 17

ФИО лица и номер телефона осуществляющий показ транспортного средства:
Черкунов Олег Владимирович 8 967 257 69 69

Транспортное средство

Марка / модель ТС	<u>Форд Фокус</u>	Паспорт ТС серия №	<u>47 HE 737283</u>
Регистрационный знак	<u>В 302 ТО 193</u>	Свид-тво ТС серия №	<u>99 58 242517</u>
Год выпуска	<u>2011</u>	Пробег	<u>178085</u>
Цвет ТС	<u>серебристый</u>	Авто на ходу или нет	<u>нет</u>

Дефекты на кузове обозначены (X)



Элемент кузова	Сторона		Дефекты (скол, царапина, трещина, вмятина, разрыв (пластика / металла) коррозия, отсутствует)
	Ле вая	Пра вая	
Переднее крыло	✓	✓	скол, коррозия
Переднее колесо	✓	✓	скол, коррозия
Передняя дверь	✓	✓	скол, коррозия
Стекло передней двери			целое
Зеркало заднего вида			целое нормальная
Порог	✓	✓	коррозия
Задняя дверь	✓	✓	сколы, корро- зия
Стекло задней двери			нормальное
Заднее боковое стекло			нормальное
Заднее крыло	✓	✓	сколы, корро- зия
Заднее колесо	✓	✓	сколы, корро- зия
Крышка багажника			сколы, корро- зия
Задняя панель			сколы, коррозия
Задний бампер		✓	разрывы лако- красочного покрытия
Задний фонарь	✓		разбит
Заднее ветровое стекло			целое
Лобовое стекло			трещина
Капот			сколы, корро- зия
Блок фара			целая
Решетка радиатора			целая
Передний бампер			сколы, трещины
Крыша			сколы, коррозия
Гос.знак	П	З	<u>В 302 ТО 193</u>

Состояние ДВС нормальное 100%
требуется ремонт

Состояние КПП требуется ремонт

Скрытые дефекты требуется ремонт на ДВС,
тормозной системе, системе охлаждения, топли-
вной, ходовой частях, ремонт ГЧР, жиклеры-
кая система вилки, ремонт электрооборудования

Фин. управляющий Иванова Ю.В.
ТС на хранение передал ИВ

Должник ТС на ответственное хранение принял

Стеж Стружесина Н.В.