

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к Порядку взаимодействия подразделений АО «ОТП Банк»
при изменении места хранения залогового автотранспорта

АКТ ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА

« 14 » сентября 2025 г.

г. Ессейск

В данном Акте отражен результат осмотра автотранспортного средства, являющегося залогом по кредитному договору № 3075872850 от 20.09.2024 г., заключенному между АО «ОТП Банк» и ПАШНИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ .

Осмотр залога проведен уполномоченным представителем АО «ОТП Банк» в лице Селецкий Максим Витальевич доверенность № 300-1 от 12.08.2025

*в отсутствие Залогодателя ПАШНИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ, извещенного об изменении места хранения автотранспортного средства заранее¹.


Характеристика предмета залога	
Марка, модель ТС	CHANGAN UNI-V
Идентификационный номер (VIN) (Если доступно для визуальной фиксации)	LS5A2DKE3NA322225
Цвет кузова ТС	серебристый
Государственный регистрационный номер (при наличии)	А 483 КХ 774
Адрес проведения осмотра ТС	Ессейск ул. Раушанская д. 48

¹ Уведомляется в случае составления акта в отсутствие Залогодателя

Внешний осмотр автомобиля:

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ТС

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ТС



v - вмятина
- - царапина
O - скол
x - потёртость
Г - трещина

№ по схеме ТС	Описание повреждений
1	трещина (на переднем бампере, л/б/а)
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

Наличие в автомобиле личных вещей и документов, установленных внешним осмотром:
не выявлено

ловий. О факте изменения местонахождения

Автомобиль опечатан индивидуальными номерными пломбами-наклейками:

- Передняя правая дверь – № 0032672
- Передняя левая дверь – № 0032677
- Задняя правая дверь – № 0032613
- Задняя левая дверь – № 0032616
- Капот – № 0032611
- Багажник – № 0032614
- Бензобак – № 0032615

Селецкий Максим Витальевич,

Подпись Представителя Банка

ФИО Заемщика/ Залогодателя

Подпись Заемщика/Залогодателя
(в случае присутствия)