

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

25 УХ 022119



Особые отметки

Утилизационный
сбор уплачен.
ТПО №
10702020/270520/
ТС-3451659.
УВЭОС
ОТСУТСТВУЕТ,
Распоряжение
Правительства РФ
№ 2895-р от
03.12.2019

1. Идентификационный номер (VIN) ОТСУТСТВУЕТ
2. Марка, модель ТС TOYOTA COROLLA AXIO
3. Наименование (тип ТС) ЛЕГКОВОЙ
4. Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В
5. Год изготовления ТС 2017
6. Модель, № двигателя 1NR-0991016
7. Шасси (рама) № ОТСУТСТВУЕТ
8. Кузов (кабина, прицеп) № NRE160-7016510
9. Цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛЫЙ
10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 95 (71,25)
11. Рабочий объем двигателя, куб. см 1329
12. Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ
13. Экологический класс ЧЕТВЕРТЫЙ
14. Разрешенная максимальная масса, кг 1325
15. Масса без нагрузки, кг 1050
16. Изготовитель ТС (страна)
ИЯ) ТОЙОТА (Яп.) (ЯПОН)
17. Одобрение типа ТС № ТС RU A-JP.AC83.08185 от 25.05.2020
ООО "ИЛ "ПОВОЛЖЬЕ"
18. Страна вывоза ТС ЯПОНИЯ
19. Серия, № ТД, ТПО ТПО 10702020/270520/ТС-3451658
20. Таможенные ограничения НЕ УСТАНОВЛЕН
21. Наименование (Ф. И. О.) собственника ТС ОГОЛОВА
Ксения Владимировна
22. Адрес РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ Р-Н, С. БАГДАРИН, УЛ. МИРНАЯ Д.14, КВ. 4
23. Наименование организации, выдавшей паспорт 10702020
ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ТАМОЖНЯ
24. Адрес 690000 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК,
УЛ ПОСЬЕТСКАЯ, 21А
25. Дата выдачи паспорта 27.05.2020

М. П.

Подпись

Handwritten signature

99 21 602640

СОБСТВЕННИК (владелец)

ВОЛКЕНКО
V.V. CHENKO
АЛЕКСЕЙ
ALEKSEI
КОНСТАНТИНОВИЧ

Республика, край, область
Иркутская область

Район д-н Тулунский
Нас. пункт с Леовилово

Улица ул Зеленая
Дом 10 корп. кв.

Особые отметки

1125112

Код подразделения ГИБДД

21 июля 20 20 г.

99 21 602640

Имя **ВОЛЖЕНКО АЛЕКСЕЙ ЮНЬСАНТИНОВИЧ**
Иркутская область
Алтайский край
Иркутская область
Алтайский край
Иркутская область
Алтайский край

Адрес **Иркутская область
Алтайский край
Иркутская область
Алтайский край**

Дата продажи (передачи) **14.07.2020**
Документ на право собственности **Договор**

Подпись прежнего собственника **[Подпись]**
М. П. **[Печать]**

Свидетельство о регистрации ТС
серия **21**
№ **602640**
Выдано ГИБДД **Иркутская область
Алтайский край**

Государственный регистрационный знак
Дата регистрации **РЭО-ГИБДД Ю ИБД-России "Турунскский"**
Выдано ГИБДД **[Подпись]**

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета **[Подпись]**

Наименование (ф. и. о.) собственника
Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника
М. П.

Свидетельство о регистрации ТС
серия
№

Государственный регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника
М. П.

Свидетельство о регистрации ТС
серия
№

Государственный регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета

Наименование (ф. и. о.) собственника
Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника
М. П.

Свидетельство о регистрации ТС
серия
№

Государственный регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета

Дефекты авто:

- 1) Вмятина на левом крыле;
- 2) Передний бампер разбит полностью;
- 3) Грота на передних и задних краях левых;
- 4) Задний бампер имеет скол и трещины;
- 5) Фара передняя левая разбита полностью;
- 6) Задние правый и левый амортизаторы не работают.

Валентин О.А.

г. Курск

Соглашение
о передаче транспортного средства
на ответственное хранение

«01» 04 2021г.


ФИО Должника ответственного за сохранность ТС: Валентина Ольга Александровна
Адрес хранения транспортного средства: г. Курск, пр. Мухоморова, д. 20

ФИО лица и номер телефона осуществляющий показ транспортного средства: Валентина Ольга Александровна
49500768400

Транспортное средство

Марка / модель ТС	<u>Toyota Corolla</u>	Паспорт ТС серия №	<u>154X022 119</u>
Регистрационный знак	<u>—</u>	Свид-тво ТС серия №	<u>—</u>
Год выпуска	<u>2017</u>	Пробег	<u>193000</u>
Цвет ТС	<u>Синий</u>	Авто на ходу или нет	<u>на ходу</u>

Дефекты на кузове обозначены (X)



Элемент кузова	Сторона		Дефекты (скол, царапина, трещина, вмятина, разрыв (пластика / металла) коррозия, отсутствуют)
	Ле вая	Пра вая	
Переднее крыло	✓		<u>Скол, царапина</u>
Переднее колесо	✓		<u>Истирание</u>
Передняя дверь			<u>Ржавчина</u>
Стекло передней двери			
Зеркало заднего вида			
Порог			
Задняя дверь			
Стекло задней двери			
Заднее боковое стекло			
Заднее крыло			
Заднее колесо		✓	<u>Сколы</u>
Крышка багажника			
Задняя панель			
Задний бампер	✓	✓	<u>Скол, царапина</u>
Задний фонарь			<u>Истирание</u>
Заднее ветровое стекло			
Лобовое стекло			
Капот			
Блок фара	✓		<u>Ржавчина</u>
Решетка радиатора			
Передний бампер	✓	✓	<u>Ржавчина</u>
Крыша			
Гос. знак	П	3	<u>отсутствует</u>

Состояние ДВС Работает

Состояние КПП Работает

Скрытые дефекты на работающем генераторе

Фин. управляющий Иванова Ю.В.
ТС на хранение передал И

Должник ТС на ответственное хранение принял

Валентина О.А.