

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



СОБЛЮЖЕНИЕ
ПРАВИЛ
ПЕШЕХОДНОГО
ПОДВИЖНОГО
СРЕДСТВА

Наименование (ф. и. о.) собственника
МОШКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Адрес Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Р-н
Сургутский, пгт Беляй Яр, ул. Шукшина, дом 10, кв. 12

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности
Иные виды специальной продукции в документах

Подпись прежнего
собственника
м. п.
Подпись настоящего
собственника
м. п.

Свидетельство о регистрации ТС
серия 99
№ 483962
А793AU186

Государственный регистрационный знак
Дата регистрации 21.06.2019
Выдано ГИБДД
Подпись

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
м. п.

45 УТ 512675

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника
м. п.
Подпись настоящего
собственника
м. п.

Свидетельство о регистрации ТС
серия
№

Государственный регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД

м. п.
Подпись

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
м. п.

Подпись

45 УТ 512675

1. Идентификационный номер (VIN)
XWB5V319DEA537706

2. Марка, модель ТС
DAEWOO GENTRA SX

3. Наименование (тип ТС) ЛЕГКОВОЙ

4. Категория ТС (А, В, С, D; прицепа) В

5. Год изготовления ТС 2013

6. Модель, № двигателя B15D2 12133372DFCSX0452

7. Шасси (рама) № ОТСУТСВУЕТ

8. Кузов (кабина, прицеп) № XWB5V319DEA537706

9. Цвет кузова (кабина, прицепа) БЕЛО-ДЫМЧАТЫЙ

10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 107,48 (79)

11. Рабочий объем двигателя, куб. см 1495

12. Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ

13. Экологический класс 5-й

14. Разрешенная максимальная масса, кг 1860

15. Масса без нагрузки, кг 1142

16. Организация - изготовитель ТС (страна) ЗАО "ДЖИЗМ

УЗБЕКИСТАН" (УЗБЕКИСТАН)

17. Одобрение типа ТС № E-UZ MT02.B.00781 от 15.07.2013

МОФ "САТ-ФОНД"

18. Страна ввоза ТС УЗБЕКИСТАН

19. Серия, № ТД, ТПО 10504120/191213/0000783

20. Таможенные ограничения НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

21. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС ЗАОПИ

УЗДЭУАВТО-ВОРОНЕЖ

22. Адрес 394036, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г. ВОРОНЕЖ, ПРОСПЕКТ

РЕВОЛЮЦИИ 37

23. Наименование организации, выдавшей паспорт

ЧЕЛЯВИНСКАЯ ТАМОЖНЯ

24. Адрес 454024 ЧЕЛЯВИНСКАЯ ОБЛ., Г. ЧЕЛЯВИНСК

ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ 368В

25. Дата выдачи паспорта 19.12.2013

Подпись

м. п.



Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
ООО «УАЗ-Авто-Тюмень»

Адрес: г. Тюмень ул. Ленина 2 «А» офис 603

Дата продажи (передачи) **19.12.2013 г.**

Документ на право собственности
Документ № 20/АКП от 20.08.2012

Подпись настоящего собственника

М. П.

Подпись прежнего собственника

М. П.

Свидетельство в регистрации ТС

серия

регистрационный знак

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

ООО «Альянс Моторс»

Адрес: Ханты-мансийский Автономный округ-Югра

г. Сургут, ул. Профсоюзная д. 53

Дата продажи (передачи) **14.01.2014 г.**

Документ на право собственности

Диперское соглашение № 8661-11

Подпись настоящего собственника

М. П.

Подпись прежнего собственника

М. П.

Свидетельство в регистрации ТС

серия

регистрационный знак

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
Илья Юрьевич Рекунцов

Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, р-н

Сургутский, д.т. Белый Яр, ул. Шукшина, дом 10, кв. 12

Дата продажи (передачи) **20.03.2014 г.**

Документ на право собственности

Документ № 178 от 20.03.2014 г.

Подпись настоящего собственника

М. П.

Подпись прежнего собственника

М. П.

Свидетельство в регистрации ТС

серия

регистрационный знак

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

МОШКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, р-н

Сургутский, д.т. Белый Яр, ул. Шукшина, дом 10, кв. 12

Дата продажи (передачи) **21.05.2019**

Документ на право собственности

БН

Документ, совершенный в простейшей письменной форме

Подпись настоящего собственника

М. П.

Подпись прежнего собственника

М. П.

Свидетельство в регистрации ТС

серия

регистрационный знак

Выдано ГИБДД

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

М. П.

Подпись

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регистрационный знак **A793AY186**

Идентификационный номер (VIN)

XWB5V319DEA537706

Марка, модель ДЭУ ГЕНТРА SX

Тип ТС DAEWOO GENTRA SX

Легковой седан

Категория ТС (АВСD, прицеп) **B**

Год выпуска ТС **2013**

Шасси (рама) № **ОТСУТСТВУЕТ**

Кузов (кабина, прицеп) №

XWB5V319DEA537706

Цвет

БЕЛО-ДЫМЧАТЫЙ

Мощность двигателя, кВт/л. с. **79.1/107.48**

Экологический класс

ПЯТЫЙ

Технически допустимая шах масса, кг **1660**

Масса в снаряженном состоянии, кг **1175**

Срок временной регистрации

ПТС: 45УТ512675

99 11 483962

99 11 483962

СОБСТВЕННИК (владелец)

МОШКОВСКИЙ
MOSHKOVSKII
ЕВГЕНИЙ
EVGENII
ВЛАДИМИРОВИЧ

Республика, край, область

Ханты - Мансийский автономный округ -Югр

Район р-н Сургутский

Нас. пункт пгт Белый Яр

Улица ул Шукшина

Дом 10 корп. кв. 12

2. Особые отметки

ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ СКТС 86RU0017089 11/06/20
19 УМВД ПО ХМАО-ЮГРЕ УСТАНОВЛЕНО ГБО БАЛ 42Л ДВ
С: ГАЗ/БЕНЗИН

Код подразделения ГИБДД 1162032

” 21 “ июня 2019 г.

99 11 483962

г.в. Борис Др
Сургутского района

Соглашение
о передаче транспортного средства
на ответственное хранение


«04» декабря 2025г.

ФИО Должника ответственного за сохранность ТС: Мешковский Евгений Владимирович
Адрес хранения транспортного средства: г.в. Борис Др, Сургутского р-на, ул. Куликова,
д. 54, кв. 38. (9609 дом)
ФИО лица и номер телефона осуществляющий показ транспортного средства: Мешковский Е.В., 8912 812 7980

Транспортное средство

Марка / модель ТС	<u>DAEWOO CENTRA CX</u>	Паспорт ТС серия №	<u>45 УТ 5126 75</u>
Регистрационный знак	<u>A793 AY 126</u>	Свид-тво ТС серия №	<u>9911 48 3962</u>
Год выпуска	<u>2013</u>	Пробег	<u>170 000 км.</u>
Цвет ТС	<u>Бело-Зеленый</u>	Авто на ходу или нет	<u>на ходу</u>

Дефекты на кузове обозначены (X)



Элемент кузова	Сторона		Дефекты (скол, царапина, трещина, разрыв (пластика / металла) коррозия, отсутствует)
	Ле вая	Пра вая	
Переднее крыло	<u>нет</u>	<u>сколы</u>	<u>сколы краски</u>
Переднее колесо	-	-	-
Передняя дверь	-	-	-
Стекло передней двери	<u>не работает</u>	<u>Н</u>	-
Зеркало заднего вида	<u>Н</u>	<u>Н</u>	-
Порог	<u>сколы</u>	<u>сколы</u>	<u>местами обдело краской (пластиком зеленым и не закрасило)</u>
Задняя дверь	<u>Н</u>	<u>вмятина</u>	<u>требуется ремонт</u>
Стекло задней двери	<u>Н</u>	<u>Н</u>	-
Заднее боковое стекло	<u>Н</u>	<u>Н</u>	-
Заднее крыло	<u>Н</u>	<u>Н</u>	<u>присутствуют сколы</u>
Заднее колесо	<u>М</u>	<u>спускает</u>	-
Крышка багажника	<u>присутствуют сколы</u>	-	-
Задняя панель	<u>Н</u>	<u>Н</u>	-
Задний бампер	<u>Н</u>	<u>Н</u>	-
Задний фонарь	<u>Н</u>	<u>сколы</u>	-
Заднее ветровое стекло	<u>Н</u>	<u>Н</u>	-
Лобовое стекло	<u>трещина</u>	<u>на левом</u>	-
Капот	<u>Н</u>	<u>Н</u>	<u>продукает по середине шпателька</u>
Блок фара	<u>трещина</u>	<u>Н</u>	<u>присутствует трещина с лева</u>
Решетка радиатора	<u>Н</u>	<u>Н</u>	-
Передний бампер	<u>сколы мелкие вмятины</u>	<u>Н</u>	<u>отсутствует правая противотуманная</u>
Крыша	<u>Н</u>	<u>Н</u>	-
Гос.знак	<u>П</u>	<u>3</u>	<u>присутствует</u>

Состояние ДВС Нормальное. Требуется
замена масла и масляного фильтра.
Замена фильтров в газовой системе.
Состояние КПП Удовлетворительное. Требуется
замена пыльника ШРУС с левой стороны

Скрытые дефекты Горит лампочка подсветки
и ДВС, плохо работает освещение
щитка панели приборов.

Фин. управляющий Иванова Ю.В.
ТС на хранение передал И

Должник ТС на ответственное хранение принял

Мешковский Е.В. Мешковский

Я, Мачковскии В.В. настоящим поясняю:

Автомобиль ДЭУ Гендас СХ госзнак А 793 АУ 186 был приобретен мной с рук. В процессе эксплуатации у настоящего хозяина два раза был в ДТП, и многие дефекты уже присутствовали.

Так как машина белого цвета и как правило не грунтована, то лако-красочное покрытие слабое. На переднем стекле по низу идет трещина, обзору не мешает.

Передний капот видимо был в ремонте, присутствуют по середине пятна инактивки.

Передний бампер с левой стороны сломен, отсутствует противотуманная фара.

Переднее правое крыло в районе фары имеет скол краски. Пороги в районе колес имеют сколы краски из-за выброса песка и гравия.

Задняя правая дверь немного замята (кто-то зацепил, так и не нажали)

Левая сторона почти в порядке, за исключением сколов краски.

Трансмиссия: КПП в норме, нужна замена масла и шРУС левый (поврежден)

ДВС: стоит газобаллонное оборудование - нужна замена фильтров и ремонт заднего соленоида.

По пробегу, ДВС требуется замена масла и фильтров. Панель приборов - замена двух лампочек подсветки, сброс ошибок.

Электрика: показывает ошибку левой (водительской) подушки безопасности.

09.12.2025г.



GM Uzbekistan

E - UZ.M702.B.00761

DAEWOO

GENTRA

XWB5V319DEA537706

Двигатель

B15D2

Год выпуска

2013

1600

кг

920

кг

845

кг























